

СТ-F402 I


ЛИПКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С САМОЗАТУХАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ♦ Высокоэффективный самозатухающий резиновый клей
- ♦ Устойчив в широком температурном диапазоне
- ♦ Эффективная теплоотражающая способность
- ♦ Низкая паропроницаемость

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ♦ Для изоляции соединений гибких и оцинкованных воздуховодов, герметизации стыков облицованной теплоизоляции



Состав	Aluminum Foil Adhesive Silicone Paper		
	<ul style="list-style-type: none">♦ Отожженная алюминиевая фольга♦ Резиновый клей♦ Защитный слой силиконовой бумаги		
СВОЙСТВА			
СВОЙСТВА	Метрический	Английский	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
Толщина фольги	40 Микрон	1.6 mil	PSTS-133 / ASTM D 3652
Общая толщина (Фольга + клей)	80 Микрон	3.2 mil	PSTS-133 / ASTM D 3652
Адгезия к нерж. Стали	25 N/25мм	90 Oz/inch	PSTC-101 / ASTM D 3330
Липкость (метод 11 мм шарика)	20 см	8 inch	PSTC-6 / ASTM D 3121
Прочность на разрыв	55 N/25 мм	12.5 Lb/inch	PSTC-131 / ASTM D 3759
Растяжение на разрыв	3%	3%	PSTC-131 / ASTM D 3759
Рабочая температура	-20 ~ +80 °C	-4 ~ + 176 °F	-----
Диаметр втулки	76мм	3"	
Пожарная сертификация	25/50 & Класс 0	25/50 & Класс 0	UL 723 & BS476 Pt. 6 & 7
Ширина рулона	48мм, 50мм (2"), 60мм, 63мм (2.5"), 72мм, 75мм (3"), 96мм, 100мм (4")		
Длина рулона	27м (30 ярдов), 30м (100 футов), 45м (50 ярдов), 50м, 100м		

Хранение: алюминиевая липкая лента должна храниться в оригинальной упаковке в условия обеспечивающих сохранность от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов или других источников тепла. Рекомендованный срок хранения – 1 год с момента производства при условии хранения при температуре 20 +/- 5°C и относительной влажности 40-60%.

Условия применения алюминиевой липкой ленты: Наилучшее сцепление с поверхностью достигается при нанесении ленты в температурном диапазоне от 10 до 40°C. Структура поверхности, условия и технология монтажа ленты оказывают существенное влияние на прочность сцепления ленты с поверхностью.

Рекомендованная техника монтажа: Наклеивание должно производиться на сухую и чистую поверхность, свободную от пыли, влаги, жировых и прочих загрязнений. Для обеспечения полного контакта с поверхностью следует разгладить ленту от центра к краям с целью удаления пузырей воздуха. При разглаживании необходимо убедиться, что клеящая поверхность ленты имеет полное и однородное соприкосновение с поверхностью, на которую наклеивается лента. При нанесении ленты на большие поверхности, для разглаживания желательна применять мягкий резиновый или пластиковый шпатель или валик.

* Вышеприведенные данные – результат тестирования выборочных образцов продукта. Пользователь должен провести предварительное тестирование продукта на предмет его соответствия применяемой технологии и требованиям к результату.

** Calem Technology Inc и/или другие поставщики CT Tape продуктов не несут ответственности за какой-либо ущерб и/или финансовые потери связанные с установкой и/или эксплуатацией продукта.



CT TAPE

1-604-277-6643
186-8120 No. 2 Road
Richmond, BC
V7E 3E6, Canada